

Система QUAD



Руководство по эксплуатации

Система QUAD

Ред. 1









ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	4
2. ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ	5
3. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
5. УСТАНОВКА	7
5.1 Правила безопасности при установке оборудования	7
6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	8
7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	8
8. ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	10
9. ЗАПУСК	11
10.МАШИННЫЕ ДАННЫЕ (MACHINE DATA)	11
11. РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (rEAL dATA)	13
12. РАБОЧИЕ ДАННЫЕ (WORKING DATA)	13
13. МАТРИЧНОЕ МЕНЮ	15
14. ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
14.1 Правила безопасности при обслуживании и устранении неисправностей	16
14.2 Сигналы ошибок, предупреждения и диагностика неисправностей	16
15. ОШИБКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
16 AUEKTPOCYEMLI	18

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Несоблюдение правил техники безопасности является одной из главных причин несчастных случаев при использовании и обслуживании промышленного оборудования.
- 2. Прежде, чем приступить к работе с оборудованием необходимо ознакомиться с данным руководством, правилами техники безопасности, а также информацией, размещенной на предупредительных надписях, прикрепленных к оборудованию. Необученному персоналу запрещается использовать, регулировать или ремонтировать оборудование.
- 3. При производстве оборудования, были предприняты все попытки снизить уровень опасности для тех, кто устанавливает, использует или ремонтирует оборудование. Если при работе с оборудованием Вы столкнётесь с потенциально опасными факторами, пожалуйста, сообщите производителю, который примет меры, чтобы исправить проблему.
- 4. При необходимости все люди, работающие с оборудованием, должны носить средства индивидуальной защиты (каски, защитную обувь, перчатки, беруши, защитные очки и т.д.) в соответствии с международными стандартами техники безопасности на рабочем месте.
- 5. К работе с оборудованием допускается только обученный персонал, изучивший данную документацию.
- 6. При подключении оборудования от разных производителей через интерфейсы, необходимо соблюдать инструкции данные производителями других машин.
- 7. Перед началом работы проверьте, что узлы системы безопасности (блокировки, микро-выключатели, датчики) находится в исправном рабочем состоянии. Поврежденные компоненты, должны быть восстановлены перед началом работы. Строго запрещено демонтировать защитные устройства, а также вмешиваться в электрическую систему или любой из механизмов.
- 8. Оборудование должно быть использовано только по назначению. Не целевое использование данного оборудования строго запрещено.
- 9. Запрещено прикасаться к оборудованию руками или любыми другими частями тела, если они влажные или мокрые.

Производитель не может быть привлечённым к ответственности за получение травмы людьми или имущественному ущербу, полученных в результате несоблюдения вышеупомянутых правил безопасности.

Эти правила добавляют, но не заменяют установленные законом инструкции по предотвращению несчастных случаев на производстве в стране, где оборудование установлено.

2. ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

	ОПАСНОСТЬ
	Относится к операциям, которые, при не правильном выполнении,
	наносят серьезный ущерб здоровью, и могут привести травме или
1000	смерти.
A	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
/U\	Относится к операциям, которые, при не правильном выполнении,
∠• \	наносят серьезный ущерб здоровью, и могут привести травме или
	смерти.
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
	Относится к операциям, которые, при не правильном выполнении,
	могут нанести серьезный ущерб системе или отдельным компонентам.
\wedge	ОПАСНОСТЬ
14\	Опасность поражения электрическим током!
	описность поражения электри неским током.
\wedge	ОПАСНОСТЬ
\m\ \	Горячая поверхность!
<u> </u>	Торячая повераноств.
J. 521	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Необходимо использовать защитную обувь!
	псооходимо использовать защитную обувь:
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Необходимо использовать защитные перчатки!
	псооходимо использовать защитные перчатки:
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Необходимо использовать защиту для лица!
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Необходимо использовать защиту органов дыхания!
	ВНИМАНИЕ
{O}	Относится к возможным опасным ситуациям, которые могут нанести
7	серьезный ущерб оборудованию или отдельным компонентам.
	1 7—

3. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правила безопасности при обслуживании, подъеме, упаковке и распаковке.

- 1. Оборудование должно обслуживаться опытным персоналом в соответствии с установленными правилами техники безопасности.
- 2. Используйте погрузочно-разгрузочное оборудование, которое соответствует требованиям техники безопасности, указанным в директиве 89/392/EU и последующих поправках. Погрузочно-разгрузочное оборудование должно сопровождаться документацией, удостоверяя ее соответствие указанным выше требованиям и должно быть способно к переносу веса машины с упаковкой. Следуйте инструкциям, отмеченным на упаковке (вес указан без упаковки).
- 3. Все погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться при полном опорожнении оборудования, т.е. без технологических материалов или жидкостей внутри нее и без каких-либо внешних опорных конструкций.
- 4. Перед подъемом с оборудования необходимо снять все дополнительные элементы и аксессуары
- 5. Если оборудование снимается гибкими талями, необходимо удостоверится что вес равномерно распределен по всем подъемным опорам и напряжение между ними одинаково. Угол между талью и горизонтальной плоскостью не должен быть меньше 45°.
- 6. Необходимо надежно закрепить оборудование. Удостоверьтесь, что груз правильно уравновешен и надежно прикреплен к погрузочно-разгрузочному оборудованию. Всегда действуйте с предельной осторожностью, чтобы не ранить людей или повреждать машину.
- 7. Все люди, не вовлеченные в управление видами транспорта, должны находиться на безопасном расстоянии от движущегося груза.
- 8. Оборудование должно быть размещено на плоской поверхности, подходящего размера.
- 9. После удаления упаковки проверьте, что все части оборудования в наличии и в хорошем состоянии. Если у Вас есть какие-либо сомнения, не используйте оборудование: свяжитесь с технической службой VISMEC или специализированный сервисный центр. От упаковки нужно избавиться в соответствии с инструкцией вывоза отходов.



ВНИМАНИЕ

Упаковочный материал может вызвать порезы или ссадины.

Всегда носите соответствующее средства индивидуальной защиты.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

QUAD это компактная система управления, к которой можно подключить до 4х загрузчиков. Она используется д ля управления пневматической системой подачи сырья, оборудованной вакуумным насосом и определенным количеством приемников (вакуумных загрузчиков). С помощью QUAD возможно управлять очередью загрузки приемников, устанавливать приоритеты и контролировать сигналы ошибок. А также другими компонентами системы, такими как вакуумные насосы, фильтры, клапаны переключения резервного оборудования, холостого хода, очистки трассы.

Эта система предназначена для транспортировки гранул пластмасс. Ее нельзя использовать для транспортировки твердых или жидких веществ.

5. УСТАНОВКА

5.1 Правила безопасности при установке оборудования

- 1. Оборудование должно быть установлено квалифицированным персоналом в соответствии с обязательными инструкциями по безопасности, а также инструкциям в этом руководстве.
- 2. Убедитесь, что монтажные работы выполняются в условиях достаточной видимости, при необходимости установите дополнительное освещение.
- 3. Отделите зону работы с лентой и установите уведомления, предупреждающие об опасностях в областях, где происходит монтаж.
- 4. Оборудование необходимо устанавливать в месте, которое защищено от агрессивных химикатов и погоды.
- 5. Проверьте, что напряжение сети и частота, указанные на шильде оборудования, соответствуют параметрам электрической сети заказчика.
- 6. Оборудование должно быть заземлено (как указано в инструкции по электробезопасности). Вы должны убедиться, что это требование соблюдается. Если у вас есть какие-либо сомнения, тщательно проверьте схему подключения с квалифицированным электриком. Номинал устройства автоматического отключения должен быть достаточным для работы оборудования. (см. схему подключения).

ВНИМАНИЕ



Риск серьезного ущерба здоровья, ущерба или смерти.

Строго запрещается удалять или изменять устройства и защиту, адаптированную производителем.

6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1. Оборудование необходимо установить на плоскую поверхность, удостоверившись, что она соответствует массогабаритным показателям оборудования.
- 2. Вокруг оборудования на расстоянии 300мм необходимо обеспечить свободную зону, для обеспечения доступа к оборудованию во время обслуживания.
- 3. Выбранное место установки должно обеспечить достаточную вентиляцию для оборудования и не должно подвергаться присутствию опасных факторов или возможных концентраций взрывчатого веществ.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током.

Для подключения оборудования необходимо использовать кабель подходящего поперечного сечения в соответствии с мощностью оборудования

Зап

ВНИМАНИЕ

Защитные устройства отключения и кабели питания должны быть выбраны с учетом мощности оборудования, и в соответствии с монтажной схемой. Должны обеспечивать стабильную работу оборудования.

Главный выключатель необходимо установить в легко доступном месте.

Необходимо использовать монтажную схему для сборки и подключения оборудования.




Рисунок 1.

8. ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Оборудование оснащено лицевой панелью, на ней располагается главный выключатель (MS). Внутри панели все электрические соединения. В нижней части экрана расположены четыре ключа управления.




Рисунок 2

9. ЗАПУСК

Для включения системы необходимо воспользоваться главным включателем, но перед этим необходимо подключить разъем к трехфазной сети с нейтралью и заземлением, а также подключить сжатый воздух.

На главной панели необходимо выставить рабочие параметры системы.

Когда система включена, появляется первый экран, который показывает версию ПО.

QUAD Ver.3.06L

Далее загружается экран с рабочей конфигурацией и четыре зеленых индикатора для четырех загрузчиков.

Нажмите клавишу SET для входа в меню рабочих параметров

PAG SET

10.МАШИННЫЕ ДАННЫЕ (MACHINE DATA)

Нажимаете SET для выбора необходимого пункта меню: Machine data, Working Data, Real Data.

Выберите Machine data для конфигурирования системы.

Выберите Machine data для конфигурирования системы.		MACHINE		
Нажмите NEXT	NEXT	UP	DN	ESC
Здесь вы можете установить				
адреса modbus и их получателя в	Modbus AD.:		6	
сети	NEXT	UP	DN	ESC
Нажимайте UP/DN для				
изменения значения				
	T 1 "			
Здесь вы можете номер	Loader #.:		1	
загрузчика для	NEXT	UP	DN	ESC
конфигурирования.				
Drove of the true true to the	CONTROL t.:		w w	
Время открытия клапана	CONTROL I		X.X	
разгрузки	NEXT	UP	DN	ESC
Время паузы между загрузками	WAITING t.:		X.S	
	NEXT	UP	DN	ESC

	. <u>-</u>			
Количество попыток загрузок.	# OF TRY.:		3	
Ели установлен 0, то загрузчик продолжает загружать	NEXT	UP	DN	ESC
Количество циклов очистки	# OF CL.PULC	ES.:	4	
фильтра	NEXT	UP	DN	ESC
В	TID (T. O.)			
Время открытия клапана холостого хода	TIME ON.:		X.X S	
холостого хода	NEXT	UP	DN	ESC
Время закрытия клапана	TIME OFF.:		X.X S	
холостого хода	NEXT	UP	DN	ESC
Время между циклами очистки	CL. EVERY.:		900 s	
фильтра, максимум 900с	NEXT	UP	DN	ESC
	DV D (GG			
Если клапан холостого хода	BY PASS.:		2min	
установлен, то время открытия для настройки	NEXT	UP	DN	ESC
Установка пароля пользователя	WORK PASW.	:	555	
	NEXT	UP	DN	ESC

11. РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (REAL DATA)

Real Data отображают статистические данные по текущим процессам.

P			
MACHINE DATA			
NEXT	UP	DN	ESC
HL1:		37	
NEXT			
HL2:		1	
NEXT			
HL3:		9	
NEXT			
HL4:		0	
NEXT			
	LOADER	QUEUE	
><			
	HL1: NEXT HL2: NEXT HL3: NEXT HL4: NEXT	NEXT UP HL1: NEXT HL2: NEXT HL3: NEXT HL4: NEXT LOADER	HL1: 37 NEXT HL2: 1 NEXT HL3: 9 NEXT HL4: 0 NEXT LOADER QUEUE

12. РАБОЧИЕ ДАННЫЕ (WORKING DATA)

Это меню содержит общие данные по работе.

Выберите Working Data для	WORKING DATA			
установки параметров загрузчики загрузчика	NEXT	UP	DN	ESC
Выберите номер загрузчика,	LOADER #:		1	
который хотите настроить	NEXT	UP	DN	ESC
	_			
Загрузчик включен	LOADER ON	V		
	NEXT	UP	DN	ESC

Загрузчик выключен	LOADER OF	LOADER OFF		
	NEXT	UP	DN	ESC
Установка времени загрузки	Charge t.:		X.X	
	NEXT	UP	DN	ESC

13. МАТРИЧНОЕ МЕНЮ

матрица	описание
	Загрузчики работают нормально
	Выгружной клапан 1го загрузчика закрыт
	Загрузчик в процессе загрузки
	Холостой ход
	Инициализация экрана перед активацией загрузчиков
	Установки
	Ошибка (Alarm) загрузчика
	Предупреждение (Warnings) загрузчика
	Ошибка (Alarm) сервера

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ

14.1 Правила безопасности при обслуживании и устранении неисправностей

- 1. Все работы по настройке, обслуживанию и диагностике должны выполняться специализированным персоналом. Специализированный персонал лица, имеющие специальное образование и прошедшие обучение и имеющие необходимый инструмент на проведение подобных работ.
- 2. Для предотвращения поломок и обеспечения стабильной работы необходимо проводить плановые диагностические работы в течении все срока службы оборудования.
- 3. Все работы по обслуживанию необходимо проводить при отключенном электроснабжении, сжатого воздуха.
- 4. Необходимо отгородить зону работ сигнальной лентой и установить таблички с уведомлением, предупреждающие об опасностях в областях, где проводится диагностические или ремонтные работы.
- 5. Ждите, пока оборудование и части, к которым нужно приблизиться, не остыли до температуры окружающей среды. Осушите и удалите любые жидкости в оборудовании, чтобы не было контакта с токоведущими элементами оборудования во время проведения работ.
- 6. Убедитесь, что никакие опасные сухие вещества, жидкости или газы, не попадают в окружающую среду. Утилизируйте эти вещества, в соответствии с обязательными инструкциями вывоза отходов.
- 7. Если происходит какая-либо поломка, которую невозможно устранить собственными силами, то необходимо выключить оборудование и связаться с технической службой VISMEC или авторизованным сервисным центром.
- 8. При завершении работ по техническому обслуживанию включите оборудование и выполните проверку работоспособности оборудования, приняв все необходимые меры предосторожности. Необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности пока работы по техническому обслуживанию не завершаться полностью.
- 9. Необходимо регулярно проводить работы по техническому обслуживанию оборудования.

	плановые работы
ежемесячно	Чистка наружной поверхности и осмотр источников питания

14.2 Сигналы ошибок, предупреждения и диагностика неисправностей.

Сообщения об ошибках (**Alarm**) — это такие ошибки, которые могут привести к поломке оборудования или обслуживающего персонала, поэтому система блокирует эти операции и остается включённым только экран.

Предупреждения (**Warnings**) являются событием, которое может поставить под угрозу функциональность машины, но это не представляет своего рода опасность. таким образом, оборудование будет продолжать работать, только на дисплее будет присутствовать предупреждающее сообщение, пока полная функциональность не восстанавливается.

15. ОШИБКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Предупреждения	Причина	Решение
02-очистите контейнер для пыли	Датчик уровня пыли (опция) под фильтром, сообщает что емкость заполнена	Необходимо очистить емкость и проверить состояние датчика
03-пропущена загрузка	Загрузчик не загрузился в установленное время Разгрузочный клапан открылся меньшее время, чем на которое был установлен	В загрузочную трубу не попадает материал Время загрузки слишком мало Контрольное время слишком велико. Проверьте сжатый воздухи вакуум
Ошибка	Причина	Решение
21-защита мотора М1	Защита мотора сработала из-за высокого значения пускового тока. Это может вызвано механической блокировкой, которая препятствует вращению.	Проверьте воздуходувку, фильтр и другие подключения
24- нет воздуха	Датчик воздуха (опция) показывает, что воздух отсутствует	Проверьте систему подачи воздуха и датчик
25 -ошибка фильтра	Засоренный датчик указывает что фильтр не работает в нужном режиме даже после очистки	Проверка и очистка фильтра

Для визуализации ошибки или предупреждения нажмите кнопку PAG на экране. Будет показан статус загрузчика

PAG SET

03 MISSED CHARGE

RES SET

Если горит желтый индикатор это предупреждение Если красный, то ошибка



красный





желтый

Эта страница показывает, что нет ни ошибок, ни предупреждений

PAG NO WARNING

16. ЭЛЕКТРОСХЕМЫ





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE"
"EC" DECLARATION OF CONFORMITY
"EG" KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "EC"
DECLARACIÓN "EC" DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO "EC" DE CONFORMIDADE
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
IZJAVA ES O SKLADNOSTI



EN45014

"VISMEC s.r.l." Via Thomas Edison 26, 35012 Camposampiero

ITALIA;ITALY;ITALIEN;ITALIE;TALIJA

ITALIANO

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto

ESPAÑOL

Declaramos, asumiéndonos las plena responsabilidad de esta declaracion, que el producto

SVESKA

Vi försäkrar under eget ansvar att följande produkt

ENGLISH

We hereby declare, and assume full responsibility for this declaration, that the product

PORTUGÛES

Declaramos, sob nossa compleda responsabilidade, que o produto

NORSK

Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkter

ENGLISH

Conforms to the following

standards: EN ISO

12100:2010, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-4, EN 60204/1

according to the previsions

established by 2006/42/EC,

2014/30/EC, 2014/35/EC.

DEUTSCH

Hiermit erklären wir unter Übernahme der vollen Verantworung für diese Erklärung, daß das Produkt

NEDERLANDS

Hierbij verklaren wij met alle aansprakelijkheid van dien, dat het produkt

SUOMI

Vakuutamme omalla vastuullamme että allamainittu tuote täyttävät

FRANÇAIS

Nous déclarons, sous notre responsabilité pleine et entière, que le produit

DANSK

Vi erklærer på eget ansvar at følgende produkt

SLOVENSKO

s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek

POLSKI

niniejszym deklarujemy i zapewniamy, że następujący produkt:

NOME-NAME: QUAD

NEDERLANDS

Overeenkomstig de

volgende normen is

vervaardigd: EN ISO

12100:2010, EN 50081/2,

EN 61000-6-4, EN 60204/1

op grond van hetgeen is

vereist in Richtlijn

2006/42/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC.

SUOMI

Seuraavat lainmukaiset

12100:2010, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-4, EN 60204/1

EU-direktiivin 2006/42/EC,

2014/30/EC, 2014/35/EC

vaatimukset EN ISO

ITALIANO

È conforme alle seguenti normative: EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204/1 in base alle prescrizioni stabilite dalla Direttive: 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.

ESPAÑOL

Responde a las siguientes normativas: EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204/1 en base a las prescripciones establecidas por la Directiva 2006/42/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC.

SVESKA

Uppfyller följande lagkrav: EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204/1 i enlighet med EU-direktiv 2006/42/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC

PORTUGÛES

Està em conformidade com as seguintes normas: EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204/1 com base nas prescrições estanelecidas pelaDirectiva 2006/42/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC.

NORSK

Oppfyller fölgende lovmessige krav: EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204/1 i samsvar med EU-direktiv 2006/42/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC

TECHNICAL DOCUMENTATION COMPILATION:

LUCA GENTILIN

DEUTSCH FRANÇAIS

Den folgenden Normen entspricht: EN ISO suivantes: EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2, 12100:2010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204/1 aufgrund der 2006/42/EG, 2014/30/EG, 2014/35/EG. prescriptions fixées par la Directive 2006/42/EC,

2014/30/EC, 2014/35/EC **DANSK**

Opfylder følgende lovbelstemmelser: EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204/1 i overensstemmelse med 2006/42/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC

SLOVENSKO

izpolnjuje naslednje standarde: EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 in EN

60204/1 V SKLADU Z DOLOČILI DIREKTIV 2006/42/ES, 2014/30/ES

POLSKI

jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami: en iso 12100:2010 , en 61000-6-2, en 61000-6-4, en 60204/1, 2006/42/ec, 2014/30/ec, 2014/35/ec.

MANUFACTURER LEGAL REPRESENTATIVE: ING. CRITELLI FEDERICO

CAMPOSAMPIERO 21/09/2018



VISMEC srl Via Thomas Edison 26 35012 Camposampiero ITALY Tel: +39 049 0990339 Tel. +39 049 5207854 info@vismec.com vismec.com